Exploring macsec_dot1q_hidden.pcapng

SW-A | LLDP Multicast | SW-B | Broadcast

**macsec_dot1q_hidden.pcapng**

EAPoL MKA — Frame 1 | 2021-07-26T21:08:22.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 56 |

EAPoL MKA — Frame 2 | 2021-07-26T21:08:24.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 56 |

EAPoL MKA — Frame 3 | 2021-07-26T21:08:26.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 56 |

EAPoL MKA — Frame 4 | 2021-07-26T21:08:28.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 56 |

EAPoL MKA — Frame 5 | 2021-07-26T21:08:29.017989Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 56 |

EAPoL MKA — Frame 6 | 2021-07-26T21:08:30.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 76 |

EAPoL MKA — Frame 7 | 2021-07-26T21:08:30.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 56 |

EAPoL MKA — Frame 8 | 2021-07-26T21:08:32.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 76 |

EAPoL MKA — Frame 9 | 2021-07-26T21:08:32.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 152 |

EAPoL MKA — Frame 10 | 2021-07-26T21:08:33.06599Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

EAPoL MKA — Frame 11 | 2021-07-26T21:08:34.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

EAPoL MKA — Frame 12 | 2021-07-26T21:08:34.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

EAPoL MKA — Frame 13 | 2021-07-26T21:08:36.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

SW-A | LLDP Multicast | SW-B | Broadcast

**EAPoL MKA** — Frame 14 | 2021-07-26T21:08:36.858949Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 15 | 2021-07-26T21:08:38.000991Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:87 |
| Port Identifier | 26 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 16 | 2021-07-26T21:08:38.001998Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:86 |
| Port Identifier | 25 |

**EAPoL MKA** — Frame 17 | 2021-07-26T21:08:38.85994Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

**EAPoL MKA** — Frame 18 | 2021-07-26T21:08:38.85994Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 19 | 2021-07-26T21:08:40.003997Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:87 |
| Port Identifier | 26 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 20 | 2021-07-26T21:08:40.004989Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:86 |
| Port Identifier | 25 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 21 | 2021-07-26T21:08:40.004989Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:87 |
| Port Identifier | 26 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 22 | 2021-07-26T21:08:40.004989Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:86 |
| Port Identifier | 25 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 23 | 2021-07-26T21:08:40.005996Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:87 |
| Port Identifier | 26 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 24 | 2021-07-26T21:08:40.005996Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:86 |
| Port Identifier | 25 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 25 | 2021-07-26T21:08:40.005996Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:87 |
| Port Identifier | 26 |

**MACsec (SC, E, C)** — Frame 26 | 2021-07-26T21:08:40.005996Z

| | |
|---|---|
| AN | 0x0 |
| System Identifier | 00:fc:ba:f3:f0:86 |
| Port Identifier | 25 |

**EAPoL MKA** — Frame 27 | 2021-07-26T21:08:40.85994Z

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |

SW-A | LLDP Multicast | SW-B | Broadcast

| | |
|---|---|
| Length | 120 |

EAPoL MKA

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

Frame 28 | 2021-07-26T21:08:40.85994Z

EAPoL MKA

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

Frame 29 | 2021-07-26T21:08:42.85994Z

EAPoL MKA

| | |
|---|---|
| VLAN | 50 |
| Version | 802.1X-2010 (3) |
| Length | 120 |

Frame 30 | 2021-07-26T21:08:42.85994Z